




Legende

- Neubau, Gebäude saniert, im Bau oder in Sanierung
- Guter Bauzustand, Reparaturen in geringem bis mittleren Umfang erforderlich
- Mittlerer Bauzustand, Reparaturen im Bereich einiger Gewerke notwendig
- Schlechter Bauzustand, Reparaturen dringend erforderlich (hoher finanzieller Aufwand / Gebäudeverfall erkennbar)
- Leerstand / Unternutzung
- Flurstücksgrenzen

Gemeindliches
Entwicklungskonzept
Frankenhain

KGS STADTPLANUNGSBÜRO
HELK GMBH
99441 Mellingen, Kupferstraße 1
Tel.: 036453/8650
Bearbeiter: K. Rimek

Gebäudezustand			
Karte: 4	Datum: 03 / 22	gez.: G. Arnold	Pr.- Nr.: 4310
M 1:2.500			